

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年11月	TKG-FK61F	アルミウイング	FK61F-587471
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
326,990km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,240 mm 幅：2,380 mm 高：2,400 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	△	残量少ない クラッチ張付きあり	床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎		デフ			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							



特記事項 キャブ内汚れ傷。運転席側ドアヒンジ曲り。スターターキー1本、スパーキー2本、キーレスリモコン1ヶ、観音扉鍵固着（キー1本）。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				3	—		
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	5Y9C8507	平成27年
【備考】床板穴あき。引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。左前プロテクターガタ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ