

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成28年2月	TKG-MK38L	アルミウィング	JNCLSC0A6GU003094
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
228,892km	215PS/158KW	M/T 6速	エア-	長: 6,230 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	映らない
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャンピング		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	




特記事項 キャブ内汚れ傷。左フォグランプ不灯。スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー2本。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7		7		225/80R17.5		225/80R17.5
	—		—		—		—
6	5	6	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア 13				スペア 225/80R17.5			
素材：スチール				備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DT512」	平成28年
【備考】床板穴あき、削れ有。引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。右ウイング後方曲りバックイン外れ、中央部穴あき。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------