

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成19年12月	BDG-XZU304X	塵芥車	XZU304-1006082	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
87,254km	136PS/100KW	M/T 5速	パキューム	長: 高:	mm 幅: mm mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	/	手動式	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	/	手動式	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ホース	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	○	ガラ音。ペダル踏むと消える。	床材質	/	鉄板	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。ルーフヘコミ有。スターターキー1本、スペアキー無。

記録簿 有 (H26/12~R3/4)

タイヤ残量

単位: mm

				6	6						
				—	—						
5	5	5	5								
—	—	—	—								
スベア				4	—						





タイヤサイズ

		—	—		
		—	—		
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
スベア		—	—		

素材: スチール 備考: 7.0OR16 12PR

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	極東開発工業	GB43-26-S 「07R084026」	平成19年
【備考】プレス式。容量4.3㌦。積載荷重中心位置荷箱先端より1,235m。連続作動切り替え付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----