

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年11月	TKG-FEA50	クレーン付平	FEA50-542378
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
162,666km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：2,870 mm 幅：1,780 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	木材	燃料タンク	◎	スチール 70L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 *R2.10.1
126859Km時ディーラーにてエンジン新品交換、クラッチオーバーホール済（記録簿有）。キャブ内汚れ傷。
スターターキー1本、スベアキー1本、キーレスリモコン1ケ。

記録簿 有（H29/1～R3/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
8	8	8	8	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		205/70R17.5	—
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】床板削れ穴あき有。サイド煽りロープ穴4対。			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE293HRE 「LA5971」	平成27年10月
【備考】2.93 t。ブーム3段。フックイン。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】