

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年8月	SKG-FSR90T2	オープントップ	FSR90-7002967
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
709,151km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：7,210 mm 幅：2,360 mm 高：2,770 mm 門高：2,690 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	シリンダヘッドにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	○	下降時キー音有り
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	操作不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ



点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
記録簿 有 (H25/11～R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
4	4	3	4	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		4	—	スペア		245/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
オープントップ	エイシン車体	MO-EOV098	平成25年8月
【備考】 ラッシング3段、			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ