

| 車両情報      |             |            |      |                                                 |
|-----------|-------------|------------|------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                                            |
| 日野        | 令和 2年3月     | 2KG-FD2ABA | 冷凍バン | FD2AB-116242                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 139,981km | 210PS/154KW | M/T 6速     | エア   | 長：6,210 mm 幅：2,290 mm<br>高：2,100 mm 門高：2,070 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ○  | へたり          |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | LED          |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |     | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     | リーフサス  | ◎  |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー | エアサス   | ／  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | ETC      | ／  |     | ハンドル   | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ／  |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |     | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  | アルミ | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | デフロック  | ／  |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |     |        |    |              |





特記事項 スペアキー2本、ボディーキー4本

記録簿 有 (R2/10、R3/12)

| タイヤ残量   |    |     |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |     |   |             |             |             |             |
| 10      | 10 |     |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | —  |     |   | —           | —           |             |             |
| 9       | 7  | 9   | 8 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | —  | —   | — | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |    |     |   | 14          | —           |             |             |
|         |    |     |   |             |             |             |             |
| 素材：スチール |    | 備考： |   |             |             |             |             |

| 上物仕様                            |         |              |         |
|---------------------------------|---------|--------------|---------|
| 上物名                             | メーカー    | 型式「製造番号」     | 年式      |
| 冷凍バン                            | トランテックス | 「V024F04-01」 | 令和 2年3月 |
| 【備考】 ラッシング2段、庫内灯3個、床アルミ縞、左サイドドア |         |              |         |
| 冷凍機／直結                          | 菱重      | TDJS50DC     | 令和 2年3月 |
| 【備考】 -30℃設定                     |         |              |         |
| 格納ゲート                           | トランテックス | TRAK10-6485D | 令和 2年3月 |
| 【備考】 最大昇降質量1000kg               |         |              |         |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア可) |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】