

管理番号： 073290

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H30	TPG	FBA20-572223	ドライバン
走行	馬力	シフト		
15,508 km	130 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T デュニック 2ハダ 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリー ・ バキューム		長： 3.10 m 幅： 1.77 m 高： 1.83 m 門高： 1.78 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	ナビ併用
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	フロント右が正常
ワイパー	◎	
ミラー	◎	左ミラーが正常・欠品

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
ETC付

タイヤ残量			
単位：mm			
3	4		
／	／		
5	6	5	6
／	／	／	／
スペア	8	／	

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
バン	パナソニック	896N0776		
ラッシングレール2段 庫内灯1ケ 90度ストッパー				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

