

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年12月	TKG-FEB50	冷凍パン	FEB50-523209
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
260,380km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 4,270 mm 幅: 1,990 mm 高: 1,910 mm 門高: 1,890 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	左バックランプレNS 亀裂。
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	△	液晶表示不良	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ アルミ編	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 運転席側灰皿欠品、フロアマット破れ、右リア泥除けゴム破れ。

記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	2			205/85R16	205/85R16		
-	-			-	-		
12	12	12	12	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	9	-		スペア	205/85R16	-	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H143030」	平成26年12月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3ケ、水抜き穴2ケ、リモコン無し(庫内コネクタ有り)。			
冷凍機/直結	東プレ	XV32LOC-P 「H143030」	平成26年12月
【備考】 -30℃設定。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001D-B3MRA2 「14T118747N」	平成26年11月
【備考】 最大昇降荷重1000kg、ラジコン有り、3枚折、長1200、幅1890、ストッパー逆長990、サイドストッパー幅1910。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----