

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年3月	SKG-FK61F	冷凍パン	FK61F-550879
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
243.153km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 5,810 mm 幅: 2,080 mm 高: 1,960 mm 門高: 1,950 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	異音 ブローモーター	シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネータ	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン。	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ傷。ルーフBOX蓋外れ。右テールレンズ割れ。スターターキー1本、スベアキー1本、キーレスリモコン1ヶ、燃料キャブキー2本。
記録簿 有 (H25/4~R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	5	5	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	0	—		スベア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考: リヤ4本再生タイヤ。スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F062683	平成18年5月
【備考】*年式違い。断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ(1ヶ欠品)。水抜き穴前後2対。送風機。左観音式サイド扉。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	KL42LSC-C	平成23年12月
【備考】-30℃設定 (1hで F+10℃ → -8.5℃、R+8℃ → -11.5℃ 確認)。エバ高さ1780mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			