

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
日野		平成27年3月	QPG-FW1EYEG	ドライバン	FW1EYE-10075	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
548,687km	380PS/279KW	M/T 7速			長: 9,630 mm 高: 2,580 mm	幅: 2,360 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン		
スターター		
オルタネーター		
パワーウィンドウ (運転席)		
パワーウィンドウ (助手席)		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ	—	
オーディオ (不具合)		
バックカメラ (色)	—	
バックカメラ (不具合)		
電格ミラー		
ETC		
タコグラフ		

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート		
ヘッドライト (種類)	—	
ヘッドライト (不具合)		
ウィンカー		
ワイパー		
ミラー		

点検項目	走行関係	
	結果	状態
ハンドル		
エアサス（種類）	—	
エアサス（不具合）		
パワーステアリング		
リーフサス		
燃料タンク		

点検項目	デフ結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項
記録簿 ()

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	11	9	
	9	9	
9	9	7	9
7	6	10	8
スベア		12	—

タイヤサイズ

<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

スペア





—

—

素材： _____ 備材：スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	「72-140300-5」	
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ