

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年8月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7079054
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
367,041km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,740 mm 幅: 2,100 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,050 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ くらつき有り
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異音ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすす付 着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 型キーストン。	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 運転席ドア内側曲がり小有り、フロアマット破れ、スペアキー1本、ボデーキー 3本、小物入れ欠品。





記録簿 有 (H31/2~R3/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	6	—		スペア	225/80R17.5	—	

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルーフ	GLM 「E5G2902」	平成27年7月
【備考】 ラッシング2段、水抜き穴4ヶ、庫内灯3ヶ、庫内リモコン有り。90度ストッパー有り。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2 「585500062BL」	平成27年8月
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK106485D 「S90709913」	平成30年8月
【備考】 ゲート後取付、最大昇降質量1000kg、2枚折り、長1550、幅2080、ストッパー迄長1390、サイドストッパー幅2110			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】