

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成17年5月	KL-FU50KJX	平ボディ	FU50KJX-530061
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
514,669km	330PS/243KW	M/T 6速	エア－	長：5,830 mm 幅：2,350 mm 高：490 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	ABS機能低下警告表示			
マフラー	△	テールパイプすず付着 右Fマフラー破れ	オーディオ	◎				
ターボ	/		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	デジタル			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項

キャブ内汚れ、メインキー1本、燃料タンクキー2本

記録簿

有（H18/5～H20/4、H22/11、H24/3～R3/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
15	15			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				9	—		