

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年3月	2RG-XZU710M	冷凍パン	XZU710-0033798	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
96,199km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,270 mm 高: 1,960 mm	幅: 1,970 mm 門高: 1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ラジオ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	アルミ 編板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内 キズ・汚れ。アイドルリングストップ付。
エンジンキー3本、ボディキー2本。
※R5/11月：走行81,896km時クラッチOH済（記録簿有）。

記録簿 有 (R4/9~R5/12)

タイヤ残量





単位：m

	0	1	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>205/70R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F221888」	令和 4年2月
【備考】断熱：後75mm横75mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。水抜き穴前後2対。間仕切り付。送風ファン床面高さ1860mm。後扉3枚折り。左側面スライド扉付。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「F221888」	令和 4年2月
【備考】-30℃設定で1h 11.0℃→-18℃。スタンバイ付き（ケーブル欠品）			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6494N 「S2202007326」	令和 4年2月
【備考】PG寸法：全長1170mm（有効長965mm）全幅1900mm（有効幅1810mm）。最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------