

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年11月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-114446-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
162.108km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6.230 mm 高:2.430 mm	幅:2.400 mm 門高:2.330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	△	左ライト内部反射板力 タあり、視点不良。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	◎	リヤエアサス			
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 200L			
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。左ドア凹み。左ライト枠塗装ハガシ。スターターキー1本、スペアキー1本、ポデーキー2本。
左ヘッドライト、要交換。

記録簿 有 (R3/8~R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	8	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		11	—	スベア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4D3000」	令和 1年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------