

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年1月	2PG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH-111038-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
350,894km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,670 mm 幅：2,380 mm 高：2,690 mm 門高：2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／	欠品	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。タコグラフ欠品。インパネポケット欠品。エンジンキー2本、ボデーキー1本。

記録簿 有 (R3/1～R4/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	9	7	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				0	－		
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W040F00-08	令和 2年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り	新明和工業	RAK10-6486D 「S01106607」	令和 2年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2380mm、有効長1285mm、有効幅2315mm。最大荷重1000Kg。歩み板付。ラジコン付。庫内リモコン無。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】