

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成20年6月	PDG-FE73D	その他	FE73D-540758
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
158,335km	150PS/110KW	M/T 5速		長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ 擦れ 破れ(後部も)
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト(種類)	-	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト(不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ(運転席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ(助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	EZGOチェックランプ点灯	ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	-	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ(不具合)	◎		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ(色)	-		エアサス(種類)	-	
ミッション			バックカメラ(不具合)	◎		エアサス(不具合)	/	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		燃料タンク		
クラッチ	○	スラストベアリング音有り	デフ			点検項目	結果	状態
異音	○	クラッチ踏時、音有り	異音	◎		オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		デフロック	/				
リターダ	/							

特記事項 ドライブレコーダー  
記録簿 ( )

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			205/70R17.5	205/70R17.5		
-	-			-	-		
8	7	8	7	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		12	-	スペア		-	-
素材:				備考: スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	デンヨー	DCA-11XY	
【備考】 交流発電機 型式DHS-11XY エンジン形式 3TNE82A 9157H稼働			
【備考】 アンテナ 三菱電機 形名A-1M4S-05 2008/06月 製造番号1502080			
【備考】 伸縮ポール エアサス工機 YT17128 製造番号0051			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ