

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H20	PDG	FE73D-540758	放送中継車
走行	馬力	シフト		
158,335 km	150 (ps) /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 5 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
エアリー ・ バキューム	長: m	幅: m	高: m	門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	EZGOチェックランプ 点灯
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	付
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	スレ、ヤブレ(後部も)
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ワークミラー

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	ASTB/G音あり
異音	◎	カタカタ踏音あり
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係


点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
ドライブレコーダー ETC付

タイヤ残量



タイヤサイズ

205/70R17.5	205/70R17.5		
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
E/G発電機	デンソー	DCA-11XY		交流発電機形式 DHS-11XY エンジン形式3TNE82A 9157H稼働
アンテナ	三菱電機	型名:A-1M4S-05	H20/6	製造番号1502080
伸縮ポール	アサヒ工機	YT1718		製造番号0051
天蓋 BSアンテナ				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ (飛石有) (リペア (可) 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

