

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年3月	2RG-FW1AHG	アルミウィング	FW1AH-110797-A	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
301.921km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速		エアー	長:9,630 mm 幅:2,420 mm 高:2,660 mm 門高:2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	欠品
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。タコグラフ欠品。インパネポケット欠品。エンジンキー3本、ボデーキー3本、キーレスリモコン1ケ。

記録簿 有 (R2/10~R4/5)

タイヤ残量





単位: mm

	15	15	
	14	14	
15	15	15	15
15	15	15	15
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スピア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：スチール	備考：スタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9D3629」	令和 2年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り	新明和工業	RAK10-6486D 「S10202043」	令和 2年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2380mm、有効長1285mm、有効幅2315mm。最大荷重1000Kg。歩み板付。 ラジコン付。庫内リモコン無。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----