

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年3月	TKG-FD7JLAG	冷凍バン	FD7JLA-23462
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
717,062km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長：6,250 mm 幅：2,270 mm 高：2,200 mm 門高：2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース シリンダヘッド付近に じみ	オルタネーター	◎		ウinker	○	サイド：左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	割れ、キャップ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス リヤエアサス4本ヒビ
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		バウステ	◎	
			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	◎	アナログ、デジタル	燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項	ボデーえぐれキズ多数、キャブ内汚れ、キーレス1個、メインキー1本、スペアキー1本
記録簿	有（R2/9～R4/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	8	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	0	—		—	—	—	—
				スペア	225/80R17.5	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「H170658」	平成29年2月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3ヶ、ジョロダー4列、水抜き穴4ヶ所、左サイドドア			
冷凍機／直結	東ブレ	XV72LOC-U 「H170658」	平成29年2月
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2	平成29年3月
【備考】 最大昇降質量1,000kg、庫内リモコン、ラジコン有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ