

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 3年4月	2PG-FU75HZ	冷凍パン	FU75HZ-520179	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
60,952km	428PS/315KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エアー	長:9,260 mm 幅:2,270 mm 高:2,330 mm 門高:2,280 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ワイパー、ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	ラジオアンテナ無し。			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	/				
ギア抜け	◎		エアサス	◎	縦横エアサス			
クラッチ	/		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	◎				
オイル漏れ	◎							
リタータ	/					燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L
			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
			床材質	/	アルミ キーストン。			
						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項	コーナリングアシスト、アイドリングストップ付き。メッキ・ステンレスパーツ多数。ハイキャブ。スベアキー×1、アドブルーキャップキー×1、ボデーキー×4、燃料タンクキャップキー×3。
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
6	8	7	8	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11	12	13	13	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				スベア			
	15	—			295/80R22.5		—
素材: アルミ				備考: 左RRメッキハブキャップ欠品。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA9493-2 「B210205」	令和 3年3月
【備考】フェリーフック2対、リヤドア観音開き、サイドドア観音開き、ジョロダー4列、ラッシング2段、エアリブ、水抜き穴、3、LED庫内灯2列。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB	令和 3年
【備考】設定温度-35～30℃。加温付き、温度記録計（キャブ内に有り）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------