




車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年9月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-503325
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
552.606km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,500 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎		特記事項					
オイル漏れ	◎		キャブ内汚れ傷。アイドルストップ。インパネポケット欠品。スターターキー（キーレスリモコン）2本、尿素キャップキー2本。					
リターダ	/		記録簿 有 (R3/12)					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	899A7034	平成30年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	新明和工業	PRAM10-1455 「S90708844」	平成30年
【備考】PG寸法: 全長1555mm、全幅2410mm、有効長1315mm、有効幅2255mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	1			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	0	2	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	3	3	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		-	-	スベア - -			
素材: スチール				備考: リヤフロント内左右再生タイヤ。			

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ