

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成27年1月	KQK-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-30458
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
456,592km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長:9,640 mm 幅:2,410 mm 高:2,650 mm 門高:2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内汚れ傷。タコグラフ欠品。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿蓋欠品。キャブ外側補修塗装有。スターターキー1本、スパーキー2本、キーレスリモコン1ヶ、セキュリティスイッチ2ヶ、尿素タンクキャップキー1本、ボデーキー2本。

記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	0	1		245/70R19.5	245/70R19.5		
	1	1		245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	5	6	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア	—	—	
素材：スチール				備考：スベアータイヤ欠品。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DV606」	平成27年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------