

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日産	平成29年2月	TRG-FBA2W	平ボディ	FBA2W-550013
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
108,669km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：3,120 mm 幅：1,610 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	○	フロント廻りしみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト	走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き						
ターボ	◎		バックカメラ	／							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態				点検項目結果状態		
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材						
ギア抜け	◎		外装キズ								
クラッチ	／										
異音	◎										
オイル漏れ	◎		外装キズ								
リターダ	／										





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。フロントガラス内側傷。10/28車載済石原

記録簿 有 (H29/8～R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			195/85R15	195/85R15		
—	—			—	—		
2	2	1	2	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		195/85R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	B3A5 1219 「0106」	平成29年
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】