

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年6月	TKG-FC9JLAP	アルミウイング	FC9JLA-10572
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
314,131km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：6,220 mm 幅：2,210 mm 高：2,300 mm 門高：2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		結果	状態	
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	◎		床材質	／	木材	パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	



特記事項 キャビン汚れ傷。インパネポケット欠品。シフトノブ社外品。ルーフヘコみ有。スターターキー1本、スベアー無、ボデーキー無。

記録簿 有（H27/6～R3/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	3		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
4	5	5	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				10	—	225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：リヤ4本再生タイヤ、ひび有。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2KY6035-04 「HFCLA-MJAAMK」	平成25年
【備考】 ラッシングレール1段、庫内灯3ケ、センターシート雨漏れ跡有。左観音扉穴あき補修有。右ウイングパネル補修有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装ヘコみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内ヘコみ
							庫内穴あき
							床汚れ