

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成24年3月	SKG-FC9JLAP	アルミウィング	FC9JLA-10139	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
420.914km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長:6,220 mm 幅:2,220 mm 高:2,320 mm 門高:2,220 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	前：右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。スターキー1本、スベアキー無、ボデーキー1本。
※H30/07月：走行313.253km時クラッチOH済み。

記録簿 有 (H26/2~R3/10)

タイヤ残量





単位: mm

7	8		
—	—		
9	9	9	10
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：リヤ4本再生タイヤ、ひび有。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2KW7385-01 「HFCLA-MJAAMK」	平成24年
【備考】ラッシングレール1段。庫内灯3ケ。センターシート雨漏れ跡有。ウイング内張穴あき。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----