

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年3月	LKG-CYM77AM	土砂禁ダンプ	CYM77AM-7000116
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
372.233km	380PS/279KW	M/T 7速		長：6,500mm 高：1,040mm幅：2,190mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	ヘッドライトオートレ ベリング点灯			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	○	トッパカバー 付近滲み。						
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。右ドア灰皿欠品。キャブサスリヤ左右エア漏れ。スターターキー1本、スベアキー2本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有 (H24/6～R3/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	0			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
8	7	2	1	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
2	3	9	9	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア	—	—		スベア	—	—	
				素材：アルミ	備考：リヤ8本再生タイヤ。スベアー無。プライド数違い。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	極東開発工業	DD12-671 「11U120012F」	平成23年
【備考】 ステンレス製深ダンプ。天蓋電動開閉式（右シャフト取付ボルト外れ有）。ホイストシリンダーオイル漏れ。クロスメンバー腐食（最底部腐食割れ）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ