

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年1月	2KG-FC2ABA	ミキサー	FC2AB-117229
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
329km	210PS/154KW	M/T 6速		長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ					
ターボ			バックカメラ					
冷却水吹返			電格ミラー					
			ETC					
			タコグラフ					
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き			床材質	/		異音		
ギア抜け						オイル漏れ		
クラッチ						デフロック		
異音								
オイル漏れ								
リターダ								





特記事項

記録簿

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			225/80R17.5	—		
—	—			—	—		
10	10	10	10	225/80R17.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		—	—
素材：				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
ミキサー	カヤバ	MR1520 「QL-0126」	令和 2年
【備考】ドラム KYP製 KYP M15 JABIA-17001 ホッパーカバー、サブシュート、清掃用水タンク、洗浄用水ポンプ、ボデーサーフェーサー仕上げ、			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】