

管理番号： 073268

USHIJIMA 車検チェックシート

車輛情報					
車名	年式	排ガス	車体番号		形状
日野	R2	2KG	FC2AB-117229		ミキサー
走行	馬力	シフト			
329 km	210 (ps)kw	(M/T)・ A/T ・ セミA/T	6 速		
ブレーキ		ボディ内寸			
(エア)・ バキューム		長: m	幅: m	高: m	門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
ETC付 ロックブレーキ

タイヤ残量			
単位：mm			
10	10	10	10
10	10	10	10
10	10	10	10
10	10	10	10
スペア	10	10	10

タイヤサイズ			
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ミキサー	KYB	MR1520 QL-0126		
ドラム	KYB	KYB M15 JAB1A-17001		

ホッパーカバー サブシュート 清掃用水タンク 洗浄用水ポンプ 燃料タンク100L
ボデーサーフエーサー仕上げ 塗装無し 容量3.0m³ 最大混合容量：1.5m³

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有・無・（ ）	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有（リペア可不可）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

