

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|----------------------|--------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 令和 1年2月 | 2PG-FS74HZ | 冷凍ウィング | FS74HZ-503967 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 618,274km | 394PS/290KW | A/T シフトパイロット 1.2速 | エア | 長: 9,390 mm 幅: 2,320 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,470 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|-----------|----|----------|--------|----|-----------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 擦れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | LED |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | ワイパー、ミラーヒーター付き。 |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | リーフサス | ◎ | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワステ | ◎ | |
| ミッション | | | ETC | / | | ハンドル | ◎ | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | タコグラフ | ◎ | デジタル簡易式。 | 燃料タンク | ◎ | スチール 300L 300L |
| ギア鳴き | ◎ | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| ギア抜け | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| クラッチ | / | | 床材質 | / | アルミキーストン | 異音 | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | デフロック | ◎ | |
| リターダ | / | | | | | | | |

特記事項 コーナリングアシスト付き。スペアキー-x1、ホデーキー-x2、アドブルータンクキー-x2。
 記録簿 有 (R4/2)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|----------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 5 | 8 | | | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | | |
| 10 | 10 | | | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | | |
| 5 | 4 | 6 | 5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 4 | 2 | 4 | 5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア | 6 | — | | スペア | 245/70R19.5 | — | |
| 素材: スチール | | | | 備考: | | | |

| 上物仕様 | | | |
|---|---------|------------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍ウィング | 矢野特殊自動車 | WPA2708-2 「B190048」 | 令和 1年1月 |
| 【備考】フェリーフック1対、ジョロダ-4列、ラッシング3段、エアリブ、水抜き穴4カ所、エアラインレール、サーキュレーター、庫内灯6個。 | | | |
| 冷凍機/直結 (スタンバイ付) | サーモキング | TZ1200 | 令和 1年 |
| 【備考】-30℃設定。 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |



| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |