

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 1年8月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-504945	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
513,723km	394PS/290KW	A/T シフトバイロット 1 2速	エア-	長: 9,390 mm 高: 2,570 mm	幅: 2,330 mm 門高: 2,470 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 コーナリングアシスト付き。スペアキー×1、ボデーキー×2。※セーフティガラス閉まらない。

記録簿 有 (R4/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
13	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8	5	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	5	1	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	245/70R19.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2768 「B190331」	令和 1年5月
【備考】フェリーフック1対、ジョロダー 4列、ラッシング3段、水抜き穴x4、エアリブ、エアラインレール、庫内灯6個、サーキュレーター。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS100DC	令和 1年
【備考】加温付き、設定温度:-30℃～30℃、総稼働時間2948時間。。※加温は冷媒加温。外気温+10度まで。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------