

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年9月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-504958
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
523,843km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,390 mm 幅：2,320 mm 高：2,570 mm 門高：2,470 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	クランクシール（フロント、リヤ）	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ワイパー、ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	「冷却水量異常検知」点灯			
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	/		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			タコグラフ	◎	デジタル簡易式。	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態				ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎					デフ		
異音	◎		床材質	/	アルミキーストン	点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	○	キャリア取付面
						デフロック	◎	




特記事項 スペアキーx1、アドブルータンクキャップキーx2、ボデーキーx1。コーナリングアシスト付き。

記録簿 有 (R2/9～R3/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	10	10	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	8	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	2	ー		スペア	245/70R19.5	ー	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	「B190375」	令和 1年5月
【備考】エアラインレール、ショロダー4列、ラッシング3段、庫内灯6個、エアリブ、水抜き穴x4、フェリーフック1対。※型式薄くて読めず。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS100DC	令和 1年
【備考】加温付き、設定温度30℃～30℃。総稼働時間3949時間。。※加温は冷媒加温。外気温+10度まで。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有		小	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	