

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年4月	2RG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7138175
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
96.676km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,400 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	風が出ない フロアモーター不良	シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿欠品。スターターキー1本、スベアキー1本、ボデーキー2本。

記録簿 有 (R1/7～R4/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	0			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	0	0	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				スベア	225/80R17.5	—	—
				素材：スチール	備考：リヤ右内再生タイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「WGHK548」	令和 1年
【備考】 引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】