

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年1月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-116248-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
201,375km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長：6,270 mm 幅：2,390 mm 高：2,430 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後右レンズひび
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。右テールレンズひび。エンジンキー3本、ボデーキー2本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	8	0	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		12	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：リヤ右2本ひび有。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W053F14	令和 2年
【備考】床板割れ有。引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。左サイドバンパー前方リフレクター割れ。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	トランテックス	TRAK10-6485D「S01107394」	令和 2年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2380mm、有効長1285mm、有効幅2315mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。右油圧シリンダー傷有（オイルにじみ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】