

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年3月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-127820
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
30,451km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6,330 mm 幅:2,270 mm 高:2,220 mm 門高:2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 2.0
タコグラフ	/

上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキ-2本、ボデーキ-2本 11/14鍵車載済(西垣)

記録簿 無 ()

タイヤ残量





単位: mm

	7	8	
	—	—	
8	9	8	9
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	MA210789	令和 3年12月
【備考】ラッシングレール2段、エアリブ、天井結露防止シート、左サイドドア観音扉、庫内灯左右LED、水抜き穴X4。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TDJS50DS	令和 3年
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6495D 「S2112004468」	令和 3年
【備考】全長1550mm、全幅2340mm、ストッパー迄1395mm、有効幅2210mm、二つ折り。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------