

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年10月	2PG-CXZ77CT	ダンプ	CXZ77CT-7001356	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
140,083km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：5,100 mm 高：530 mm	幅：2,200 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 290L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	／	鉄板	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎				鉄板厚さ：床面6mm	異音	◎	
異音	◎				横アオリ4.5mm	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎				前壁4.5mm	デフロック	◎	
リターダ	／				後板6mm			





特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキー1本、スベアキー2本。

記録簿 有（H31/2～R4/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
10	11	9	10	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
10	9	9	8	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				11R22.5 16PR	—		
素材：スチール				備考：リヤタイヤ8本再生タイヤ。スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRS11-0010SY3 「F908471712」	平成30年
【備考】 電動コボレーン。作業灯2ケ。自重計レンズ欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ