

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年1月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7090090
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
453,164km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,260 mm 幅: 2,100 mm 高: 2,010 mm 門高: 1,960 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W(運転席)	△		レギュレーター破損
P/W(助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異音ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎		カラー
電格ミラー	◎		
ETC	◎		2.0
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ アルミ	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ スペアキー3本 ボディーキー3本

記録簿 ○

タイヤ残量





単位: mm

	3	2	
	—	—	
2	2	3	2
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H160272」	平成28年1月
【備考】左サイドドア ラッシング2段 水抜き穴4ヶ所 簡易間仕切り エバ迄の高さ1,835mm ※庫内穴空き、補修跡有り			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV36LSD-U 「H160272」	平成28年1月
【備考】-30℃設定 2エバ			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S61200861」	平成28年
【備考】全幅2,060mm 全長1,550mm 有効幅1,910mm 有効長1,380mm キャスターストップー サイドガード 庫内リモコン ※フラットホーム裏面サビ有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------