

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年2月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7090135
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
506.176km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,250 mm 幅：2,110 mm 高：2,000 mm 門高：1,990 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	エグレ一部
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ システムフロア	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	エンジンキー3本、ボデーキー2本	1/10キー	矢野正
記録簿	有（H29/11、R4/6）		

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
5	5	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	225/80R17.5	—	
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「H160276」	平成28年1月
【備考】ラッシング2段、庫内灯4ケ、水抜き穴4ケ、90度ストッパー、※リア冷凍機付近庫内高さ1830mm。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東ブレ	XV36LSD-U 「H160276」	平成28年1月
【備考】-30℃設定、2エバ、温度センサー有り			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S1200878」	平成28年1月
【備考】ラジコン、リモコン。全長1,550mm、幅2,000mm、ストッパー迄長1,390mm、有効幅2,010mm ※警告ランプ点灯。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リベア可)



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき

床汚れ