

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H25	QKG	FS54VZ-531220	冷凍車PG付
走行	馬力	シフト		
782,499 km	380 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T イ/マツト 12 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア－ パキューム		長： 9.34 m 幅： 2.27 m 高： 2.47 m 門高： 2.31 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	○	ヘッド左側・ジミ	スターター	◎		シート	○	破れ、へり
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		パワ－ウインド	◎		ウinker	◎	
排気	◎		坂道発進装置	◎		ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	◎		ミラー	◎	
マフラー	△	マフラー穴がスレ	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	◎		オイル漏れ	◎	
クラッチ	／		エアサス	◎		デフロック	◎	
異音	◎		ベラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項
燃料タンク300L アナログタコグラフ120 室内汚れ、ヤニ汚れ
記録簿有り

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	1			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	6	4	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	0	5	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	0	／		ワイヤ露出			

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	矢野特殊	LH130399		
冷凍機	デンソー	CGA777		-32℃設定 2エバ
PG	極東	CG10021-B3MRA2		長さ1590mm 幅2590mm キャスターストップ-迄長さ：1310mm
ジョロダー4列 左サイドドア2ヶ（観音） ラッシング3段 床アルミ縞 水抜き穴4ヶ				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

