

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年3月	SKG-FC9JJA	冷凍パン	FC9JJA-10420
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
501,591km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:5,820 mm 幅:2,160 mm 高:2,090 mm 門高:2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	
ミッション			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		エアサス	/	
クラッチ	◎		パワステ	◎	
異音	◎		ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 100L
リッターダ	/		デフ		
上物仕様			点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	異音	◎	
床材質	/	アルミ 編板張り。	オイル漏れ	◎	
			デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。蛍光灯不灯。テールレンズ左右割れ。スターターキー1本、スベアーキー1本ボデーキー2本、燃料キャップキー1本。

記録簿 有 (H24/6~R3/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	8	4	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	4KW0255-01 「HFCJA-FLAFDN」	平成24年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ（庫内スイッチ不良）。前放水抜き穴2ケ。保冷カーテン。 ※門口下、床板浮き、割れ有。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成24年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +18℃ → -6℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	トランテックス	TRAK10-6465D 「S30205225」	平成24年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2195mm、有効長1300mm、有効幅2060mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。 右油圧シリンドラーオイル滲み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------