

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年5月	2PG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7155681
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
455,913km	240PS/177KW	A/T スムーサー	エア-	長:6,960 mm 幅:2,200 mm 高:2,250 mm 門高:2,210 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左右レンズキズ有り
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	◎	リヤエアサス			
クラッチ	/		パワステ	○	オイルホース			
異音	◎		ハンドル	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
			床材質	/	アルミシステムフロア			
						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 右フォグランプ不灯 メインキー1本 スペアキー2本 ボディーキー2本 キャブ、ボディーステッカー跡有り

記録簿 有 (R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	5	4	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: アルミ				備考: 左フロントタイヤバンク スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東ブレ	「H200967」	令和 2年5月
【備考】ラッシング2段 水抜き穴4ヶ所 庫内灯4ヶ			
冷凍機	東ブレ	XV82LOCRAD-U 「H200967」	令和 2年5月
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------