

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 2年5月	2PG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7155734	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
446,693km	240PS/177KW	A/T スムーサー	エア-	長:6,960 mm 高:2,250 mm	幅:2,200 mm 門高:2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ システムフロア

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	○	レンズくもり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 150L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 本体キー1本 スペアキー2本 ボディーキー2本 キャブ、ボディーステッカー跡有り

記録簿 ()

タイヤ残量





単位: mm

	7	6	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア	10	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア	<u>225/80R17.5</u>	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H200968」	令和 2年5月
【備考】ラッシング2段 水抜き穴4ヶ所			
冷凍機	東プレ	XV82LOCRAO-U 「H200968」	令和 2年5月
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------