

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年12月	TKG-FK64F	冷凍パン	FK64F-583029
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
272,250km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:5,920 mm 幅:2,210 mm 高:2,000 mm 門高:1,980 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ へたり、タバコ穴
ヘッドライト	△ H I D、左不灯 右フォグランプ不灯
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ カバー外れ

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リアエアサス
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 200L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項	スベアキー無し（ボディーキー１本） ※R3/08：走行230.832km時クラッチOH済
記録簿	有（R2/6～R3/8）

タイヤ残量





単位: mm

	5	5	
	—	—	
3	3	5	4
—	—	—	—
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	XV72LSC-T 「H132851」	平成25年12月
【備考】ラッシング2段 水抜き穴4ヶ所 左サイドドア			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV72LSC-T 「H32581」	平成25年12月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-64750D 「S41104449」	平成25年
【備考】キャストストップパー サイドガード 庫内リモコン 全幅2,250mm 全長1,550mm 有効幅1,850mm 有効長1,400mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】