

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年3月	TPG-FEB90	平ボディ	FEB90-551228
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
114,720km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長：5,000 mm 幅：2,080 mm 高：470 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サンプライポンプ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		インタークーラーホース	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
水漏れ	◎		異音ランプ	◎				
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
マフラー	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ターボ	◎		ETC	◎	標準	パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項

記録簿 有 (H30/2~R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	11			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
4	4	5	4	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		215/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	5G6H 288R	平成29年3月
【備考】左右セイコーラック欠損			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------