

| 車両情報     |             |            |       |                                                 |
|----------|-------------|------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式         | 形状    | 車台番号                                            |
| 日野       | 平成16年7月     | PB-FC7JJFA | ドライバン | FC7JJF-10146                                    |
| 走行       | 馬力          | シフト        | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 62,160km | 210PS/154KW | M/T 6速     |       | 長：5,650 mm 幅：2,280 mm<br>高：2,200 mm 門高：2,140 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |    |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 異音    |    |    | エアコン     |    |    | シート    |    |    |
| オイル混入 |    |    | スターター    |    |    | ヘッドライト |    |    |
| オイル漏れ |    |    | オルタネーター  |    |    | ウィンカー  |    |    |
| 水混入   |    |    | P/W（運転席） |    |    | ワイパー   |    |    |
| 水漏れ   |    |    | P/W（助手席） |    |    | ミラー    |    |    |
| 燃料漏れ  |    |    | 坂道発進装置   |    |    |        |    |    |
| 排気    |    |    | 異常ランプ    |    |    | 走行関係   |    |    |
| マフラー  |    |    | オーディオ    |    |    | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ターボ   |    |    | バックカメラ   |    |    | リーフサス  |    |    |
| 冷却水吹返 |    |    | 電格ミラー    |    |    | エアサス   |    |    |
|       |    |    | ETC      |    |    | パワステ   |    |    |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |    | デフ     |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  |    |    | 床材質      | /  |    | 異音     |    |    |
| ギア抜け  |    |    |          |    |    | オイル漏れ  |    |    |
| クラッチ  |    |    |          |    |    | デフロック  |    |    |
| 異音    |    |    |          |    |    |        |    |    |
| オイル漏れ |    |    |          |    |    |        |    |    |
| リターダ  |    |    |          |    |    |        |    |    |



特記事項

記録簿 無()

| タイヤ残量 |    |     |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|----|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |    |     |   |             |             |             |             |
| 8     | 8  |     |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —     | —  |     |   | —           | —           |             |             |
| 8     | 10 | 8   | 8 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —     | —  | —   | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア   |    | 6   | — | スベア         |             | —           | —           |
| 素材：   |    | 備考： |   |             |             |             |             |

| 上物仕様                                                    |         |                  |    |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------|----|
| 上物名                                                     | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式 |
| ドライバン                                                   | 日本フルハーフ | DLB<br>「T5EE261」 |    |
| 【備考】 床システムフロアー ラッシングレール2段 庫内灯5ケ パレットガイド2段（3面） ベンチレーター2ケ |         |                  |    |
| 【備考】                                                    |         |                  |    |
| 【備考】                                                    |         |                  |    |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】