

車 輛 情 報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日 野	H16	PB	FC7JJF-10146	ド ライバ ン
走行	馬力	シフト		
62,160 km	210 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ バキューム		長： 5.65 m 幅： 2.28 m 高： 2.20 m 門高： 2.14 m		

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エ ン ジ ン			電 装 関 係			キ ャ ビ ン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	○	ニジミ	スターター	◎		シート	○	スレ、へたり、ヨゴレ
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		パワーステアリング	◎		ウィンカー	◎	
排気	◎		坂道発進装置	△		ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	◎		ミラー	○	カバー欠品
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
			電格ミラー	◎				

ミ ッ シ ョ ン			走 行 関 係			デ フ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	△		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス	◎		デフロック	△	
異音	◎		ベラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	△							

特記事項
キャブ内汚れ、キズ　タコグラフ付　灰皿欠品

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm					225/80R17.5	225/80R17.5	
8	8						
8	10	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スベア	6						

上 物 仕 様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	日本フルーフ	DLB T5EE261		
床システムフローア　ラッシングレール2段　庫内灯5ヶ　パレットガイド2段（3面）　ベンチレーター2ヶ 燃料タンク150L×1				

外 装 状 態	
ボデークーショ ン	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

