

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年3月	TKG-XZC605M	冷凍バン	XZC605-0012127
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
51,683km	136PS/100KW	A/T 6速	バキューム	長：3,410 mm 幅：1,660 mm 高：2,030 mm 門高：1,980 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	左右電格。	パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	アルミ 綿板張り。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項

キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。運転席側ドア亀裂有。スターターキー1本、スベアキー2本。




記録簿

有 (H28/8～R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	4	4		185/85R16	185/85R16		
	—	—		—	—		
4	4	4	4	185/85R16	185/85R16	185/85R16	185/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		185/85R16	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GAC7 「E1EA998」	平成28年
【備考】断熱リヤ無、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。左観音式サイド小扉。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS35A-L2	平成28年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +16.4℃ → -13℃ 確認 ）。			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	KB3A 「G5E0641」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1505mm、全幅1725mm、有効長1220mm、有効幅1430mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。プラットホーム収納式サイドガード付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ