

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年1月	TKG-FD7JLAA	アルミウイング	FD7JLA-14287	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
466,418km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,190 mm 高：2,350 mm	幅：2,180 mm 門高：2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右ヒーター効き不良。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	ステンレス	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	





特記事項 キャビン汚れ傷。アイドリングストップ。スターターキー1本、スベアー無、ドアキー1本、燃料キャップキー3本、PG、アウトリガースイッチキー3本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	6		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
4	5	5	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				225/80R17.5	—		
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	山田車体工業	N13-253	平成25年
【備考】エアラインレール。左右ラッシングレール4段、前方3段。庫内灯3ケ。フェリーフック4方。ウイングスイッチ4方。リヤ跳ね上げ扉。看板消し塗装有。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	NLKカルフト	リフトマンLA-C「LA-C0010」	平成25年11月
【備考】PG寸法：全長1750mm、全幅2220mm、有効長1505mm、有効幅2005mm。最大荷重1500Kg。庫内リモコン付。リヤアウトリガー付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】