

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年4月	TKG-FC9JLAP	アルミウイング	FC9JLA-11733
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
202,052km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：6,220 mm 幅：2,220 mm 高：2,310 mm 門高：2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	前：右割れ			
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ						
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎				
ミッション			ETC	／		エアサス	／				
			タコグラフ	／		パワステ	◎				
点検項目	結果	状態	上物仕様			ハンドル	○	擦れ			
ギア鳴き	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L			
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ					
クラッチ	◎		床材質	／	木材						
異音	◎								点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎								異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎				
						デフロック	／				

特記事項

キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スベアー無、ボデーキー1本。



記録簿

有 (H30/4～R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	4	4	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				4	—		
素材：スチール				備考：リヤ4本再生タイヤひび有。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2TA8664-01 「HFCLA-MJAAMK」	平成28年
【備考】ラッシングレール1段。庫内灯3ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ