

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年6月	TKG-FC9JLAP	アルミウィング	FC9JLA-11784	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
89,973km	190PS/140KW	M/T 6速	エアー	長:6,220 mm 高:2,310 mm	幅:2,220 mm 門高:2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	△	ABS点灯=ストップス イッチ異常。	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タクグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リッターダ	/					デフロック	/	




特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スペアキー2本、ボデーキー2本。

記録簿 有 (H28/10~R3/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		10	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：リヤタイヤ4本再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2TB6031 「HFCLA-MJAAMK」	平成28年
【備考】ラッシングレール1段。庫内灯3ケ。床板削れ有。			
【備考】			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------