

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年7月	BKG-FR1EXYG	アルミウイング	FR1EXY-18406
走行	馬力	シフト		ブレーキ
573,839km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 12速		
ボディ内寸				
長: 9,660 mm		幅: 2,370 mm		
高: 2,450 mm		門高: 2,360 mm		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オルタネーター		
パワーウィンドウ (運転席)		
パワーウィンドウ (助手席)		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		
ETC		
タコグラフ		
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート		
ヘッドライト		
ウィンカー		
ワイパー		
ミラー		
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス		
エアサス		
パワーステアリング		
ハンドル		
燃料タンク		
デフ		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRXG-LTABDN 「2KV6370-01」	
【備考】 エアージュロダー4列 ラッシングレール2段 (前側1段) 庫内灯4ケ 引出しフック10対 90度ストッパー 前面下側丸カンフック2ケ ウイング内張り穴あき			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
5	4		
—	—		
3	3	2	3
7	8	8	8
スペア	15	—	

タイヤサイズ			
295/70R22.5	295/70R22.5		
—	—		
295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5
295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5
スペア	295/70R22.5	—	
素材:	備考:		



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ